





|                                 |   |
|---------------------------------|---|
|                                 | 3. 发生咳嗽或呼吸困难立即就医                                    |
| 眼睛接触:                           | 1. 立即移走渗入物。   |
|                                 | 2. 当接触眼睛, 假如眼睛被搓揉, 可能刺激或伤害角膜, 立即用清水冲洗至少 15 分钟, 可搓揉。 |
|                                 | 3. 有任何异常, 立即就医。                                     |
| 皮肤接触:                           | 1. 高温熔体下接触皮肤, 立即以冷水冲, 并依烧烫伤处理步骤紧急初步处理。              |
|                                 | 2. 若高温熔体的树脂贴着皮肤, 切勿直接剥离皮肤, 就迅速就医                    |
|                                 | 3. 迅速就医。  |
| 对急救人员的防护: 配戴防护口罩及安全眼镜           |   |
| 对医生的提示: 无需特殊解毒剂, 视病患的症状给予支持性疗法。 |   |

## 六、灭火措施

|        |  |
|--------|--|
| 选用消火剂: | 喷水, 泡沫消火剂  |
| 燃烧危害:  | 火发生时, 高分子因高温导致分解, 可能产生烟雾或高分子的分解碎片, 而这些烟雾或分解物, 可能含有刺激或毒性物质, 包括一氧化碳, 二氧化碳, 氮氧化合物, 及少量乙醛, 酚及其衍生物待化合物. 氧气不足时会释放浓烟, 机械处理时会发生粉体, 操作时须防粉体的累积导致爆炸。 |
| 消火设备:  | 消防人员需戴全套的防火衣, 若遇周围环境没有充分新鲜空气时, 需配戴正压空气呼吸器, 如无足够安全防护装配时, 消防人员需要安全远离安全地点使用消火器消火。   |

## 七、意外处理措施

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 个人应注意事项: | 落在地板上或楼梯, 将会发生滑倒或跌倒的危险, 应立即清除。 |
|----------|--------------------------------|

## 八、安全处置与处理方法

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 安全处理:                               |  |
| 制程气体可能刺激呼吸器官及皮肤, 当吸入大量气体时, 会造成呕吐和头痛 |  |
| 存放方法: 储存处不能暴露在雨水及阳光下, 并远离热及火源。      |  |

## 九、暴露预防措施

|         |   |
|---------|---|
| 控制浓度:   | 一般仅需良好的充足空气流通即可, 若某些特殊操作或常规性操作时, 则可能需抽气设备 |
| 个人防护设备: |   |
|         | 呼吸防护: 低浓度防护面具                             |



地址: 苏州高新区华山路 158-30 号

电话: +86 512 66652011

传真: +86 512 66652011

E-mail: [omay@pc-film.com](mailto:omay@pc-film.com)

网址: [www.pc-film.com](http://www.pc-film.com)



# 苏州奥美材料科技有限公司

## SUZHOU OMAI OPTICAL MATERIALS CO., LTD

|               |
|---------------|
| 手部防护:乳手套      |
| 眼睛防护:防护安全目镜   |
| 皮肤及身体防护:长袖作业服 |

### 十、物理及化学性质

|       |       |        |          |
|-------|-------|--------|----------|
| 物质状态: | 固体    | 形状:    | 片状       |
| 气味:   | 无味    | 沸点:    | 无资料说明    |
| 软化点:  | 150℃  | 蒸气压:   | 极微小可忽略不计 |
| 自然温度: | >550℃ | 水中溶解度: | 不溶于水     |
| 密度:   | 1.32  |        |          |

### 十一、安全性及反应性

|               |   |
|---------------|---|
| 安全性:          | 在建议条件下使用及贮藏非常安全                           |
| 特殊状况下可能的危害反应: | 不确定                                       |
| 应避免的状况:       | 避免长期储存于高温场所,于长期高温下,可能导致产品分解.              |
| 应避免的物质:       | 强氧化剂                                      |
| 危害分解物:        | 生产操作时,高温可能导致烟体产生,包括高分子分解碎片等,而这些物质将会产生刺激性. |

### 十二、毒性资料

|           |       |
|-----------|-------|
| 致敏感性:     | 无资料说明 |
| 慢毒性或长期毒性: | 无资料说明 |

### 十三、生态资料

|          |  |
|----------|--|
| 可能的环境影响: | 无法经生化反应分解,于陆上的环境将残存于土壤中,于水中环境则将沉降残存于沉积物中         |
| 崩解作用:    | 水无法溶解,于环境呈安全状态残存,于阳光长期照射将呈表层剥离状态,目前不能预期能经生化作用而分解 |
| 生态毒性:    | 无生态毒性  |

### 十四、废弃物处理方法

|       |   |
|-------|---|
| 废物处理: | 不得任意倾倒废弃物,尤其不得放置于地面,下水道及水源地,应依各所在地相关法律条文规范依法处理. |
| 回收处理: | 可经由授权取得执照的回收者回收再利用.                             |

### 十五、运送说明



RoHS



地址: 苏州高新区华山路 158-30 号

电话: +86 512 66652011

传真: +86 512 66652011

E-mail: [omay@pc-film.com](mailto:omay@pc-film.com)

网址: [www.pc-film.com](http://www.pc-film.com)



# 苏州奥美材料科技有限公司

## SUZHOU OMA Y OPTICAL MATERIALS CO., LTD

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 国际运送规定: | 避免弄潮或被草率处理, 包装应该不要受损. |
| 运送方式:   | 本产品于输送时适合内陆, 海运, 空运输送 |

### 十六、其他说明

|       |   |
|-------|---|
| 制表单位: | 苏州奥美材料科技有限公司  |
| 地址:   | 苏州高新区华山路 158-30 号   |
| 电话:   | 0512-66652011   |
| 传真:   | 0512-66652012   |
| 网站:   | <a href="http://www.oday.cn">www.oday.cn</a> <a href="http://www.pc-film.com">www.pc-film.com</a> |



RoHS



地址: 苏州高新区华山路 158-30 号

电话: +86 512 66652011

传真: +86 512 66652011

E-mail: [oday@pc-film.com](mailto:oday@pc-film.com)

网址: [www.pc-film.com](http://www.pc-film.com)